El SAP-ME denuncia mancances de seguretat a la comissaria de l'Escala i exigeix solucions immediates

Alt Empordà | 07/10/2026



Una inspecció del sindicat alerta de falta d'espai, cablejat sense recollir, passos estrets i deficiències en la senyalització d'evacuació a les dependències compartides pels Mossos i la Policia Local

El Sindicat Autònom de Policia – Mossos d'Esquadra (SAP-ME) denuncia diverses mancances en matèria de seguretat i prevenció de riscos laborals a la comissaria de l'Escala. L'organització reclama actuacions immediates per garantir unes instal·lacions segures i adequades per als efectius que hi treballen, després de la visita dels seus tècnics de prevenció de riscos laborals el passat 2 d'octubre.

Les dependències, compartides pels Mossos d'Esquadra i la Policia Local de l'Escala, es troben en un edifici construït l'any 1997. Segons el sindicat, la inspecció ha permès detectar deficiències que afecten els espais de treball, les zones de pas, l'emmagatzematge i les condicions ambientals.

Una de les principals mancances assenyalades és la falta d'espai. El SAP-ME indica que la recepció disposa de 7,58 metres quadrats i que s'han identificat espais de treball amb menys de dos metres quadrats lliures per persona. El sindicat considera que aquesta situació dificulta el desenvolupament de les tasques en condicions adequades.

La inspecció també recull la presència de cablejat sense recollir i problemes de seguretat al magatzem. A aquestes deficiències s'hi afegeixen cadires inadequades des del punt de vista ergonòmic, que l'organització demana revisar per millorar les condicions de treball dels agents.

Pel que fa a la mobilitat dins de l'edifici, els tècnics han detectat passos amb una amplada inferior als 90 centímetres, així com mancances en la senyalització d'evacuació. El SAP-ME reclama corregir aquests punts per facilitar la circulació i garantir que els recorreguts de sortida estiguin degudament identificats.

L'organització també posa el focus en les condicions ambientals de les instal·lacions. Durant la visita es van registrar valors d'humitat relativa d'entre el 61,47% i el 66,47%, una qüestió que el sindicat incorpora a les deficiències que demana revisar.

Davant d'aquesta situació, el SAP-ME reclama que s'adoptin mesures correctores sense demora i que es garanteixin unes condicions de treball adequades per al conjunt dels efectius destinats a la comissaria. L'organització ha traslladat les mancances a la Subdirecció competent i anuncia que farà seguiment de les actuacions per comprovar que es resolguin els problemes detectats.

Autor: Redacció